

APARELHO 600 FILLER 4:1 CINZA 4L

SKU: WND-600/4

Aparelho bicomponente de secagem rápida e fácil lixagem, ideal para oficinas. Garante excelente preenchimento e cobertura, com acabamento suave e profissional.

SOBRE

O Aparelho Wanda 600 Filler 4:1 é um primário bicomponente de secagem rápida e fácil lixagem, concebido para as mais exigentes oficinas auto. Em conformidade com as normas de COV, oferece um excelente preenchimento e cobertura superior, garantindo um acabamento liso e profissional em diversas superfícies.

Características e Aplicação:

- Aparelho bicomponente de alto rendimento com resina acrílica e endurecedor de resina de poli-isocianato.
- Disponível em 3 cores (branco, cinzento e preto) para otimizar a cobertura da base.
- Pode ser aplicado sobre uma vasta gama de substratos, incluindo acabamentos existentes (acrílicos termoplásticos), imprimações ácidas, betumes de poliéster, superfícies de aço descobertas e imprimações epóxi de 2 componentes.
- Proporciona um excelente poder de preenchimento e boa cobertura para a Wandabase, resultando num acabamento rápido e uniforme.
- Vida de mistura de 60 minutos a 20°C.
- Repintável com todos os acabamentos Wanda.
- Espessura de película de 40-50 µm por demão.

Preparação da Superfície:

- **Acabamentos existentes:** Desengordurar e lixar a seco com P220-P320 ou a húmido com P400-P600.
- **Betumes de poliéster:** Lixar a seco com P220-P320.

- **Superfícies de aço descobertas:** Desengordurar e lixar com P80-P180.
- Papel de lixa recomendado: P400-P500 para lixagem a seco, P800-P1000 para lixagem a húmido.

Rácio de Mistura (por volume):

- 4 partes de Aparelho Wanda 600 Filler 4:1
- 1 parte de Endurecedor Wanda 340 Filler 4:1
- 10% de Diluentes Wanda (opcional)

Configuração e Aplicação:

- **Equipamento:** Pistola de pulverização com bico de 1.6-2.0mm.
- **Pressão de Aplicação:** 1.6-2.0 bar.
- **Viscosidade de Pulverização:** 20-24 segundos a 20°C.
- **Aplicação:** Aplicar 1 a 3 demãos simples, com um tempo de evaporação de 5 a 10 minutos entre demãos.
- **Secagem Forçada:** Permitir um tempo mínimo de evaporação de 5-7 minutos antes de cozer.

Tempos de Secagem (Seco para Lixar):

- **A 20°C:** 3 horas
- **A 60°C:** 30-40 minutos

Limpeza do Equipamento:

- Utilizar Guncleaner ou diluente nitrocelulósico.

Armazenamento:

- Caducidade de 24 meses, armazenado entre 5°C e 40°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA