




JOGO DE SINCRONIZAÇÃO DE MOTOR PARA CITROËN, PEUGEOT, FORD, FIAT E JAGUAR 43 PEÇAS

SKU: KS410.0390

Jogo profissional de sincronização e bloqueio de distribuição para motores HDI e gasolina do grupo PSA, Ford e Fiat com elevada precisão oficial.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O **Jogo de Sincronização de Motor Multimarca com 43 peças** é o kit mais abrangente para assistência técnica especializada em motores a gasolina e diesel das marcas Citroën, Peugeot, Ford, Fiat, Lancia, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mini, Suzuki e Toyota.

Benefícios do Produto:

- Gama completa de pinos de bloqueio, ferramentas de posicionamento de árvores de cames e trancas de volante do motor.

- Compatibilidade alargada cobrindo desde os motores clássicos TU/XU até às motorizações modernas HDI e TDCi.
- Ferramentas temperadas de alta precisão que garantem calagem exata e protegem o motor contra desfasamentos.
- Mala de transporte reforçada com serigrafia de identificação de componentes.

Marcas e Modelos Compatíveis:

- **Citroën / Peugeot:** Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, Picasso, Xsara, 106, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 407, 607, 807, Partner, Expert, Boxer.
- **Ford:** Fiesta, Fusion, Focus, C-Max, Mondeo, Galaxy, Tourneo Connect, Transit Connect (1.4, 1.6, 2.0, 2.2 TDCi).
- **Fiat / Lancia:** Scudo, Ulysse, Ducato, Phedra (motores JTD / HDI).
- **Jaguar / Land Rover:** S-Type, XF, Discovery, Range Rover Sport (2.7 TDV6).
- **Mini:** Cooper D, One D (motores W16 / DV6TED4).
- **Toyota / Mazda / Suzuki:** Aygo 1.4 D-4D, Mazda 2, Suzuki Liana / SX4 DDiS.

Códigos de Motor Compatíveis:

- **PSA Gasolina (TU / XU / EW):** TU9 (CDY, CDZ), TU1 (HDZ, HFX), TU3 (KDX, KDY, KDZ, KFX, KFW), TU5 (NFU, NFX, NFZ), XU7 (LFX, LFZ), XU9 (DFZ, DKZ), XU10 (RFV, RGX), EW7J4 (6FZ), EW10J4 (RFN, RFR), EW10D (RLZ), EW10A (RFJ), EW12J4 (3FZ).
- **PSA / Ford / Fiat Diesel (XUD / TUD / DW / DV):** TUD5 (VJX, VJY, VJZ), XUD7 (A8A, A9A), XUD9 (D8B, D9B, DHX, DJY), DW8 (WJY, WJZ), DW10ATED/BTED/CTED (RHG, RHK, RHM, RHR, RHT, RHW, RHX, RHZ), DW12ATED/BTED (4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HW, 4HX), DV4TD/TED4 (8HX, 8HY, 8HZ), DV6ATED4/TED4 (9HT, 9HU, 9HV, 9HW, 9HX, 9HY, 9HZ).
- **Ford TDCi:** F6JA, F6JB, F6JC, F6JD, GPDA, GPDB, GPDC, G8DA, G8DB, G8DC, G8DD, G8DE, G8DF, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, MTDA, TZJB, UBJA.
- **Jaguar / Land Rover:** 276DT (2.7 D V6).
- **Toyota / Subaru:** 1ND-TV, 1KR-FE.

Códigos OEM de Comparação:

- 0132-AB, 0132-AJ1, 0132-AK, 0132-Q, 0132-RZ, 0153-AB, 0153-AF, 0153-AL, 0153-M, 0153-N, 0178-C, 0178-D, 0187-J, 0188-AH, 0188-D, 0188-F, 0188-J1, 0188-J2, 0188-M, 0188-P, 0188-X, 0188-Y, 0189-A, 0189-AZ, 0189-C, 0189-E, 0189-L, 0189-R, 0189-S1, 0189-S2, 0194-A, 0194-B, 0194-C, 0195-K, 303-732, 303-734, 303-735, 303-1059, 303-1270, 1860617000, 1870900100, 1871007800, MOT1436, MOT582-01.

Conteúdo do Conjunto:

- 410.0390-01 - Pino de bloqueio do dispositivo de fixação (1 x)
- 410.0390-02 - Suporte de contrapressão para rolos de tensão (1 x)
- 410.0390-03 - Pino de fixação do virabrequim e da bomba de injeção (1 x)
- 410.0390-04 - Ferramenta de fixação (1 x)
- 410.0390-05 - Grampo de fixação da correia dentada (1 x)
- 410.0390-06 - Ferramenta de bloqueio do disco de inércia (1 x)

- 410.0390-07 - Ferramenta de bloqueio do virabrequim (1 x)
- 410.0390-08 - Pino de bloqueio do virabrequim (1 x)
- 410.0390-09 - Ferramenta de fixação do virabrequim (1 x)
- 410.0390-10 - Ferramenta de bloqueio do veio de manivelas (1 x)
- 410.0390-11 - Pino de fixação da árvore de cames (1 x)
- 410.0390-12 - Ferramenta de bloqueio do virabrequim (1 x)
- 410.0390-13 - Pino de fixação do volante de inércia (1 x)
- 410.0390-14 - Chave de aperto de 8 mm (1 x)
- 410.0390-15 - Pino de bloqueio da árvore de cames para V8 (1 x)
- 410.0390-16 - Parafuso M8 x 85 mm (1 x)
- 410.0390-17 - Pino de regulação do volante com mola (1 x)
- 410.0390-18 - Chave de aperto (1 x)
- 410.0390-19 - Pino de bloqueio (2 x)
- 410.0390-20 - Pino de fixação da árvore de cames (2 x)
- 410.0390-21 - Extrator de polias (1 x)
- 410.0390-22 - Chave de aperto (1 x)
- 410.0390-23 - Pino de bloqueio (2 x)
- 410.0390-24 - Pino de bloqueio (2 x)
- 410.0390-25 - Ferramenta de bloqueio do disco de inércia (1 x)
- 410.0390-26 - Pino de fixação da árvore de cames (1 x)
- 410.0390-27 - Ferramenta de bloqueio do disco de inércia (1 x)
- 410.0390-28 - Ferramenta de bloqueio do volante de inércia (1 x)
- 410.0390-29 - Ferramenta de bloqueio do disco de inércia (1 x)
- 410.0390-30 - Pino de alinhamento do virabrequim (1 x)
- 410.0390-31 - Pino de alinhamento da árvore de cames (1 x)
- 410.0390-32 - Parafuso M8 x 41 mm (3 x)
- 410.0390-33 - Pino de bloqueio de 8 mm (1 x)
- 410.0390-34 - Ferramenta de bloqueio do disco de inércia (1 x)
- 410.0390-35 - Pino de bloqueio da árvore de cames (1 x)
- 410.0390-36 - Pino de fixação para rolos de tensão (1 x)
- 410.0390-37 - Ferramenta de fixação (1 x)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de Ferramenta	Jogo de Sincronização de Motor
Marcas Compatíveis	Citroën, Peugeot, Ford, Fiat, Jaguar, Land Rover
Motorização	1.4 a 2.2 HDI / TDCi e Gasolina TU / XU / EW
Peças no Conjunto	43 Peças
Material	Aço especial para ferramentas

Aplicação

Regulação e Bloqueio de Distribuição

Códigos OEM

0188-M, 0188-X, 0189-A, 0189-L, 303-1270

SOBRE A MARCA



Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.